


Bilaga 1 Borrprotokoll Prästjorden

PRI



PRTI

±11,03

+10	Matjord Sandlera
±0	Fet lera
-10	Fin ljus sand
-20	Grus, ngt. vatten 10" borrar Fin, grå sand
-30	Grus och lera, hårt
-40	Fin ljus sand ngt. vatten Grovt grus, mkt. vatten Grovt grus och sten

SRI

